

【作業ログ記録タイミング】

自動壁紙糊付機※の「作業ログ」の記録タイミング ※2015年以降の自動壁紙糊付機 ○ = 記録される

糊付モード		条件	カウントダウン方式	カウントアップ方式
プログラム モード ・ クラシック プログラム モード	ノーマルモード	設定した枚数の糊付けが 「完了」した時	○	
	かんたんモード	1枚以上糊付けし、 「クリア」キーを押した時	○	○
	クラシックモード	1枚以上糊付けし、 「糊付モード」を変更した時	○	○
		1枚以上糊付けし、 プログラムNo.を変更した時	○	

- 注）作業ログが書き込まれない操作例
- ①「割り込みスイッチ」での動作。
 - ② 設定した長さに「送りキー」で到達する。（糊付けが完了したと認識しない）
 - ③「長さ」を設定せずに、「送りキー」で動作。

【関連資料】

カウントダウン方式

枚数を1以上に設定した場合のカウント方式のことです。

例.枚数を「5」でセットすると、1枚糊付けが完了するごとに枚数は4→3→2→1→0と減っていきます。

カウントアップ方式

枚数を0に設定した場合のカウント方式のことです。

例.枚数を「0」でセットすると、1枚糊付けが完了するごとに枚数は1→2→3→4→5・・・と増えていきます。